

**Отдел ИПМ ЗАО «Рентгенпром»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Начальник отдела ИПМ**

**А.В. Кострицкий**  
**24 апреля 2008 г.**

**Коды ошибок, возвращаемые ПО ПроСкан и  
ПроГраф**

Разработчики:

Ведущий программист отдела ИПМ Ю.Е.Гутников

ПО ПроСкан, начиная с версии 3.3.3.0, и ПроГраф, начиная с версии 1.6.1.0, в случае возникновения ошибок при работе с аппаратом выводят на экран сообщения с кодом ошибки. Коды ошибок и их значения приведены в таблице.

Код	Значение
1000	Ошибка при открытии PCI платы приема изображения
1001	Ошибка при открытии устройства DIGIMEQ
1002	Ошибка при открытии USB устройства приема изображения
1003	Ошибка чтения детектора
1004	Незакончено чтение детектора
2000	Таймаут при работе с УРП (потеряна связь или не отвечает)
2001	Ошибка связи с УРП

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Изм.	Номера пунктов			Номера страниц	Основание для внесения изменений	Изменения внес (должность, Ф.И.О.)	Дата
	измененных	введенных	исключенных				